

SOUDAGE ARC ELECTRODE ENROBEE

Procédé 111

1) Installation de soudage:

1) Présentation du poste :





Electrodes enrobées

Electrodes enrobées



Pièce à souder

Pièce à souder



Masque de soudage



Gants de soudage

Gants de soudage



Marteau à piquer pour nettoyer la pièce suite au soudage

Brosse métallique



Des écrans ou rideaux de protection



Une ventilation dans les endroits confinés






Bleus de travail Chaussures de sécurité et tablier de soudage sont obligatoires.







1. MÉTHODE POUR L'AMORÇAGE (DÉBUT DU SOUDAGE)



Remarque: On amorce sur une pièce martyre, jamais sur la pièce ou sur le montage de soudage, encore moins sur la pince de masse.

2. Tenue de L'électrode.






L'arc est stable, son bruit est un crépitement, on voit une lueur dans vraiment distinguer l'arc.

L'arc est instable, son bruit est sourd, on distingue l'arc comme une flamme, il est turbulent.

ATTENTION: Un arc trop long est mauvais pour le soudage.


Règle n°2: Incliner l'électrode.

L'inclinaison de l'électrode facilite l'avance de celle-ci et permet de maintenir la laitier an arrière, sur le métal déposé.



Il faut incliner l'électrode de 60° à 80° par rapport au sens d'avance.

D'autre part, l'inclinaison de l'électrode influence la forme et la pénétration du cordon.




L'électrode est trop inclinée, le cordon est étroit, de forme pointu et peu pénétré.

CONCLUSION:

Souder réclame un savoir-faire. Après chaque soudure et en référence aux règles et aux tableaux précédents, <u>FAITES UNE ANALYSE CRITIQUE DE VOTRE TRAVAIL ET LES PROGRÈS VIENDRONT TRÈS VITE.</u>

LES DÉFAUT



Intensité de soudage normal

Intensité de soudage faible

Intensité de soudage forte

